


4^η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016


«ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ 6,2 R ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΣΣΗΡΟΥ»

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

- ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



- Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη **Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016** η **4η Άσκηση Ετοιμότητας** για το έτος **2016** της **ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**. Στην επιτυχία της συνέβαλαν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό της Εταιρίας Παροχής Αερίου με τη συμβολή των εργοληπτικών εταιρειών.
- Η Άσκηση Ετοιμότητας είχε σκοπό να δοκιμαστεί και να ελεγχθεί η ανταπόκριση του μηχανισμού των εμπλεκόμενων δομών της Εταιρείας, η απαιτούμενη συνεργασία με την εργοληπτική εταιρεία, καθώς και η επιχειρησιακή ετοιμότητα του εναλλακτικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων σε περιστατικά κρίσεων.



- Το σενάριο της άσκησης διαμορφώθηκε από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων και αφορούσε **καθίζηση του εδάφους** σε δύο διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, ανατολικά και δυτικά της πόλης, επί των οδών Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής και Σταδίου αντίστοιχα, η οποία οφειλόταν σε σεισμική δόνηση έντασης 6,2 R με επίκεντρο την περιοχή της Ασσήρου.




➤ Η Άσκηση ξεκίνησε στις **15:40** όπου η σεισμική δόνηση έγινε αντιληπτή στην Θεσσαλονίκη. Αμέσως σημαίνεται η σειρήνα του συναγερμού



➤ Έγινε άμεσα εκκένωση του κτιρίου της έδρας, το προσωπικό συγκεντρώθηκε ασφαλώς σε εξωτερικό χώρο και στις **15:55** έγινε η καταμέτρηση των υπαλλήλων.



➤ Στις **15:57–16:10** διαπιστώνεται ότι η τηλεφωνική επικοινωνία δεν είναι εφικτή, λόγω του σεισμού, οπότε και τίθενται σε λειτουργία οι συσκευές TETRA για επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων.





- Στις **16:12** το Emergency Call Center αναφέρει στον υπεύθυνο ΟΑ/GD-ER πρόβλημα στην επιχειρησιακή λειτουργία.




- Κηρύσσεται κατάσταση Τοπικής Κρίσης και δίδεται εντολή κινητοποίησης της Ομάδας Ενεργοποίησης Καταστάσεων Τοπικής Κρίσης.



- Στις **16:15** Τα μέλη της Ομάδας συνευρίσκονται και αποφασίζουν για την μετάβαση στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.



➤ Τόπος διεξαγωγής της άσκησης «Δυτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης»



➤ Στις **16:20** διαπιστώνεται, από τον Τεχνικό Άμεσης επέμβασης, καθίζηση εντός του Σταθμού Διανομής 19-01 στο Καλοχώρι.

➤ Στις **16:25** καταφθάνει στο σημείο ο υπεύθυνος ΟΑ/GMI και ειδοποιεί μέσω TETRA τον εργολάβο επιφυλακής **Δυτικής Θεσσαλονίκης**



➤ Τόπος διεξαγωγής της άσκησης «Δυτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης»

- Προσέλευση εργοληπτικής εταιρείας στο συμβάν στις **16:48**
 - Αντιμετώπιση περιστατικού Άμεσης Επέμβασης
 - Επέμβαση Εργοληπτικής Εταιρείας



➤ Τόπος διεξαγωγής της άσκησης «Ανατολική Περιοχή της Θεσσαλονίκης»



- Στις **16:20** διαπιστώνεται, από τον Τεχνικό Άμεσης επέμβασης, καθίζηση πλησίον βανοστασίου B85 και αποκάλυψη τμήματος του χαλύβδινου αγωγού 10'' μέσης πίεσης
- Στις **16:25** καταφθάνει στο σημείο ο υπεύθυνος ΟΑ/GMI και ειδοποιεί μέσω TETRA τον εργολάβο επιφυλακής **Ανατολικής Θεσσαλονίκης**



➤ Τόπος διεξαγωγής της άσκησης «Ανατολική Περιοχή της Θεσσαλονίκης»

- Προσέλευση εργοληπτικής εταιρείας στο συμβάν στις **16:30**
 - Αντιμετώπιση περιστατικού Άμεσης Επέμβασης
 - Επέμβαση Εργοληπτικής Εταιρείας



➤ Crisis Room στο Καλοχώρι

- Στην Άσκηση Ετοιμότητας, τόσο Δυτικά όσο και Ανατολικά της Θεσσαλονίκης, τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οδηγίες, ενώ επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν όλες οι αναγκαίες προληπτικές ενέργειες και έλεγχοι του συστήματος διανομής φυσικού αερίου.



- Η άσκηση ολοκληρώθηκε στις **17:45** μ.μ. αντιμετωπίζοντας με επιτυχία το περιστατικό που προσομοιώθηκε.

